



কর্মক্ষেত্রে সেইফটি নির্দেশিকা



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনারোধে মেশিনারি সেইফটি বিষয়ক নির্দেশনা



নিয়মিত মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পাদন করুন।



ঘূর্ণায়মান মেশিনের নিকট কাজ করার সময় চিলেচালা প্রোশাক পরিহার করুন।



ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতির চলমান অংশে সেইফগার্ড ব্যবহার করুন।



মেশিনের নিরাপদ অপারেশন সম্পর্কে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করুন ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করুন।



মেশিন বুকিংমুক্ত নিশ্চিত হওয়ার পর কাজ শুরু করুন এবং কাজ শেষে মেশিন বন্ধ করে নিরাপদে কর্মস্থল ত্যাগ করুন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনারোধে স্ট্রোকচারাল সেইফটি বিষয়ক নির্দেশনা



DIFE কর্তৃক কারখানার লে-আউট প্ল্যান এবং সম্প্রসারণের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদিত থাকতে হবে।



স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভবনের নকশা অনুমোদিত থাকতে হবে।



লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি সনদ অনুসারে কারখানার লোড ম্যানেজমেন্ট করতে হবে।



প্রতি বছর অন্ত্যন একবার কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে।



ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনারোধে ইলেক্ট্রিক্যাল সেইফটি বিষয়ক নির্দেশনা



প্রতি ১২ (বারো) মাসে অন্তত একবার বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও আর্থিং পরীক্ষা করুন।



যথাযথ মানের সার্কিট ব্রেকার এবং ক্যাবল স্থাপন করুন।



বৈদ্যুতিক লাইন কনসিল ওয়্যারিং করে রাখুন।



কাজ শুরু করার পূর্বে বৈদ্যুতিক সংযোগ পরীক্ষা করুন।



কাজ শেষে বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ নিশ্চিত করুন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনারোধে ফায়ার সেইফটি বিষয়ক নির্দেশনা



শ্রমিকদের অগ্নি নির্বাপন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করুন
এবং নিয়মিত অগ্নি নির্বাপন মহড়া আয়োজন করুন।



পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা/ অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম রাখুন।



কারখানা/প্রতিষ্ঠানের 'অগ্নি নির্বাপনী পরিকল্পনা'
অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।



সিঁড়িতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ও আলোর ব্যবস্থা
(ব্যাক আপ লাইট) রাখুন।



রাসায়নিক পদার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করুন এবং
দৃষ্টিগোচর স্থানে এমএসডিএস প্রদর্শন করুন।

শ্রম সম্পর্কিত হেল্পলাইন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)
www.dife.gov.bd



কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

