

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয়
(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ)
পটুয়াখালী সদর।

স্মারকনং-৫১.০১.৭৮৯৫.০০০.৪২.০০৭.২৬- ৭৩৮
বিষয় : প্রাইমারী মিনিষ্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৬ এর সফল আয়োজনের লক্ষে পটুয়াখালী সদর উপজেলা
ডেন্যাসমূহের খেলার মাঠ সংস্কার ও মেরামত ব্যয়ের প্রাকল্পন প্রেরণ।

তারিখঃ ১৯.০৮.২০২৬ খি:

সূত্র : ০১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ত্রাণ কর্মসূচি-১ অধিশাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর স্মারক নং-
৫১.০০.০০০০.৪২১.৯৯.০৭২.২২৫৬৭ তারিখ: ০৪.০৮.২০২৬খি.
০২। জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী মহোদয়ের স্মারক নং-০৫.১০.৭৮০০.০২০.০৫.০০০৫.২৬-১৩ তারিখ: ১৮.০৮.২০২৬ খি.

উর্পমুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাইমারী মিনিষ্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৬ এর সফল আয়োজনের লক্ষে পটুয়াখালী সদর উপজেলা ডেন্যাসমূহের খেলার মাঠ সংস্কার ও মেরামতের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে আলোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্প প্রাকল্পন প্রস্তুত করে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

ক্রমিক নং	অঞ্চল নং	অঞ্চলের আওতাভুক্ত পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম	যে মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হবে	মাঠের বর্তমান অবস্থা	সম্ভাব্য প্রাকল্পন	প্রয়োজ্য অর্থ
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১	ক	পৌরসভা, কালিকাপুর, মাদারবুনিয়া	পিডিএস মাঠ, পটুয়াখালী	মাঠ উচ্চ নিচু থাকায় মাঠ সমতল করা প্রয়োজন। কিছু কিছু জায়গায় পানি জমে থাকার কারণে কর্দমাক্ত হয়।	মাঠের গড় আয়তন- ৯৫৫৩ বঃ মিঃ বালি প্রয়োজন ০.১৫ মিঃ	৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ)
০২	খ	মরিচবুনিয়া, বড়বিঘাই, ছোটবিঘাই ও আউলিয়াপুর	খাসের হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ, মরিচবুনিয়া, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।	মাঠের দুই পার্শ্বে গোল পোস্ট নাই। নতুন গোল পোস্ট স্থাপন ও উচ্চ নিচু মাঠ সমতল করা একান্ত প্রয়োজন। মাঠের নিচু জায়গায় পানি জমে থাকার কারণে কর্দমাক্ত।	মাঠের গড় আয়তন ৬২৫২.৩২ বঃ মিঃ বালি প্রয়োজন ০.১৫ মিঃ	২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)
০৩	গ	জৈনকাঠি, কমলাপুর ,ভুরিয়া ও লোহালিয়া	মুনতাকা নাওয়াল মানহা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট মাঠ,কমলাপুর, পটুয়াখালী।	মাঠটি খেলার উপযোগী রয়েছে।	-	-
০৪	ঘ	মৌকরণ, লাউকাঠি, বদরপুর ও ইটবাড়িয়া	মৌকরণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ, মৌকরণ, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।	মাঠের দদুই পার্শ্বে গোল পোস্ট নাই নতুন গোল পোস্ট স্থাপন ও উচ্চ নিচু মাঠ সমতল করা একান্ত প্রয়োজন। যে কারণে মাঠ কর্দমাক্ত হয়। এছাড়া পতাকা স্ট্যান্ডটি মাঠের একটু ভিতরে থাকায় মাঠের পার্শ্বে স্থানান্তর প্রয়োজন।	মাঠের গড় আয়তন- ৪২৯৮.৩২ বঃ মিঃ বালি প্রয়োজন ০.৩০ মিঃ	৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)

এমতাবস্থায়, ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

জেলা প্রশাসক
পটুয়াখালী।

মোঃ তাফসির হক মুন
সহকারী কমিশনার (ভূমি)

ও
উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত)
পটুয়াখালী সদর।

তারিখঃ ১৯.০৮.২০২৬ খি:

স্মারকনং-৫১.০১.৭৮৯৫.০০০.৪২.০০৬.২৬- ৭৩৮
অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে
০১। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, পটুয়াখালী।
০৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী সদর।
০৩। অফিস কপি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত)
পটুয়াখালী সদর