গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
সাভার গণপূর্ত বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
ফোন/ফ্যাক্স ঃ ০২-৯১৮০৫৯১
Webmail: ee_savar@pwd.gov.bd

স্মারক নং- ৯৬২ তারিখঃ ১৯/০৪/২০২৬ খ্রিঃ

বিষয় ঃ Construction of Cafeteria Building (5 Storied Building with 5 Storied Foundation) in/c. Civil, Internal Sanitary & water supply, Internal electrification, Rain water harvesting work, Underground water reservoir, Sinking Deep Tube Well, Distribution Line, Pump House, Gas connection, Internal Road, "Under the Project of Enhancement of Training Capacity of BPATC" at Savar, Dhaka" শীর্ষক কাজ বাস্তবায়নকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 'WCL-SCL-MDI (JV)' কে বারিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ ০১। প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় (সংস্থাপন শাখা-৩), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর স্মারক নং-১৬৯৪, তারিখ ঃ ২৯/০৩/২০২৬ খ্রিঃ।
০২। প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় (গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর স্মারক নং-৪২৩, তারিখ ঃ ২৩/০২/২০২৬ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিষয়োক্ত কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 'WCL-SCL-MDI (JV)' এর সাথে গত ২৪/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তির মৌলিক শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে বিধায় পিপিআর-২০২৫ এর বিধি ৫৯(১) মোতাবেক সূত্রস্থ ২নং স্মারকে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা হয়। সূত্রস্থ ১নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট বারিতকরণ প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটি পিপিআর-২০২৫ এর বিধি ১৪৯(৪) মোতাবেক চুক্তির মৌলিক শর্ত ভঙ্গ হওয়ায় বিধি ১৪৯(৮) অনুসরণপূর্বক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 'WCL-SCL-MDI (JV)' কে ০১ (এক) বছরের জন্য বারিতকরণপূর্বক সকল সরকারী ক্রয় কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের অযোগ্য ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন করেন (কপি সংযুক্ত)। উপরোক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঠিকানা
০১।	Wahid Construction Limited (WCL)	Managing Director-Md. Wahid Miah, Suvastu Tower (4th floor) 69/1, Phanthapath, Green road, Dhaka-1205.
০২।	Salam Construction Limited (SCL)	Managing Director-Md. Abdus Salam, Gopalpur, Faridpur.
০৩।	M/S. DALLAS INTERNATIONAL (MDI)	Proprietor: Md. Zahirul Islam, House No: 42, Block : D, Road No: 06, Section: 07, Arambag, Mirpur, Dhaka.

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বিষয়ে বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

১৯/০৪/২৬
(মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাভার গণপূর্ত বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত এমআইএস বিভাগ-২
পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পওবিপ্র), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত জোন, ঢাকা।
৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সাভার গণপূর্ত সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। অফিস কপি।

CamScanner

ডাইরি নং	তারিখ	গ্রহণকারী
৭৬২	২৫/০২/২৬	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
সংস্থাপন শাখা-৩
ফোনঃ ৯৫৬২৭৯৫, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬২৯১৩
www.pwd.god.bd

স্মারক নং-২৫.৩৬.০০০০.০০০.২২০.২৭.০১১৭.২৫ - ৯৮৮৪

তারিখঃ ১৫ - ১১ - ১৪৩২বঙ্গাব্দ
২৯ - ০২ - ২০২৬খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ "Construction of Cafeteria Building (5 Storied Building with 5 Storied Foundation in/c. Civil, Internal Sanitary & water supply, Internal Electrification Rain water harvesting work,Underground water reservoir, Sinking Deep Tube Well, Distribution Line, Pump House, Gas connection, Internal Rtad under the project of "Enhancement of Training Capacity of BPATC"at Savar, Dhaka. শীর্ষক কাজ বাস্তবায়নকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 'WCL-SCL-MDI(JV)' কে বারিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত জোন, ঢাকা এর স্মারক নং-১০২২ তারিখ-২৭/০১/২০২৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিষয়ে উল্লেখিত কাজ বাস্তবায়নকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বারিতকরণের প্রস্তাব সূত্রস্থ স্মারক মারফত নোটশীট আকারে পাওয়া যায়। নির্বাহী প্রকৌশলী, সাভার গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা এর প্রস্তাবমতে এবং সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিবেদন অনুযায়ী উক্ত কাজ সর্বশেষ প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) দিন যাবৎ টানা বন্ধ থাকায় GCC Clause 89b(i) অনুযায়ী চুক্তিটি 'Termination for Default' এর আওতায় পড়ে। পত্র মারফত ইতোপূর্বে একাধিকবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও বিষয়োক্ত কাজের কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি মর্মে মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন উল্লেখ রয়েছে।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রয়কারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘন হয়েছে বিধায় উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বারিতকরণের বিষয়ে বারিতকরণ প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটির সদস্যগণ মতামত প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে পিপিআর ২০২৫ এর বিধি ১৪৯(৪) মোতাবেক চুক্তির মৌলিক শর্ত ভঙ্গ হওয়ায় বিধি ১৪৯(৮) অনুসরণপূর্বক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান 'WCL-SCL-MDI(JV)' কে ০১(এক) বছরের জন্য বারিতকরণ পূর্বক সকল সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণার প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ নোটশীটসহ মোট ৩৯ (উনচল্লিশ) পাতা।

(মুহাম্মদ সরওয়ার জাহিন)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সংস্থাপন)
গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা
ও
আহবায়ক
বারিতকরণ প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটি
se_est@pwd.gov.bd

নির্বাহী প্রকৌশলী
সাভার গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পওবিপ্র), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত জোন, ঢাকা।
৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, ঢাকা।
৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, ঢাকা।
৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সাভার গণপূর্ত সার্কেল, এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-২, ঢাকা।
৭। নির্বাহী প্রকৌশলী (ওএন্ডএম), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, ঢাকা।
৮। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের ষ্টাফ অফিসার (নির্বাহী প্রকৌশলী), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা। ইহা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৯। অফিস কপি।

CamScanner