১. টিটিআই এর প্রশিক্ষণ সেবা প্রাপ্তির ফ্লো-চার্ট

ধাপ ১	**প্রশিক্ষণ কোর্স নির্বাচন**	টিটিআই-এর ব্রোশিয়ার, নোটিশ বোর্ড বা অনলাইন ওয়েবসাইট থেকে কাঙ্ক্ষিত প্রশিক্ষণ সেবা নির্বাচন এবং কোর্স ফি/সার্ভিস চার্জ যাচাইকরণ।	• ASSET / SICIP BEIOA / Regular / Short / UST কোর্সসমূহ ।
	↓		
ধাপ ২	**আবেদন ফরম পূরণ ও নথি জমা**	প্রশিক্ষণ ভর্তি ফরম প্রয়োজনীয় তথ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদসহ অনলাইনে বা সরাসরি অফিসে জমা দেওয়া।	• পাসপোর্ট সাইজ ছবি (১ কপি) ও এনআইডি/জন্ম নিবন্ধন • শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ SSC/HSC/Diploma/B.Sc)
	↓		
ধাপ ৩	**কারিগরি ও যোগ্যতা মূল্যায়ন**	প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের প্রাথমিক বাছাই ও ওরিয়েন্টেশন।	• কোর্স ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রার্থীর নূন্যতম যোগ্যতা যাচাই • প্রশিক্ষণ ক্লাসের ব্যাচ সময়সূচি বা কাজের ডেডলাইন নির্ধারণ
	↓		
ধাপ ৪	**ফি পরিশোধ ও ভর্তি/অর্ডার নিশ্চিতকরণ**	অনুমোদিত ফি অনুযায়ী নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কোর্স ফি জমা দিয়ে অফিশিয়াল রসিদ ও এডমিট কার্ড/ওয়ার্ক অর্ডার গ্রহণ।	• অফিশিয়াল জমা রসিদ ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কনফার্মেশন • প্রশিক্ষণের এডমিট কার্ড / আইডি কার্ড
	↓		
ধাপ ৫	**প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ল্যাব এক্সিকিউশন**	টিটিআই-এর আধুনিক ক্লাসরুম ও হাই-টেক ল্যাবে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ।	• Haas VMC, Siemens PLC, FluidSIM, Mastercam-এ হাতে-কলমে ক্লাস • ৮০% উপস্থিতি ও মডিউল ভিত্তিক অ্যাসেসমেন্ট/পরীক্ষা
	↓		
ধাপ ৬	**সনদপত্র, মালামাল ও টেস্ট রিপোর্ট গ্রহণ**	কোর্স সফলভাবে সমাপ্তির পর সরকারি সার্টিফিকেট বিতরণ	• বিটাক/শিল্প মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রেইড কোর্স সার্টিফিকেট • গ্র্যাজুয়েশন ফিডব্যাক রেকর্ড

২. টিটিআই কমন ফ্যাসিলিটি সেবা প্রাপ্তির ফ্লো-চার্ট

ধাপ ১	সেবা নির্বাচন ও ফি যাচাই	টিটিআই-এর ব্রোশিয়ার বা ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় সেবা (CNC Machining, 3D Printing, Metal Testing, CMM Inspection বা Incubation) এবং নির্ধারিত ফি যাচাইকরণ।
	↓	
ধাপ ২	আবেদন ফরম পূরণ ও জমা	নির্ধারিত আবেদন ফর্মে (Requisition / Incubation Form) প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও কাজের সুনির্দিষ্ট বিবরণ দিয়ে অনলাইনে বা সরাসরি অফিসে জমা দেওয়া।
	↓	
ধাপ ৩	কারিগরি মূল্যায়ন ও কোটেশন অনুমোদন	টিটিআই-এর প্রকৌশলী দল দ্বারা প্রজেক্টের কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই, সময় নির্ধারণ এবং আনুপাতিক অফিসিয়াল খরচের কোটেশন প্রদান।
	↓	
ধাপ ৪	সার্ভিস ফি পরিশোধ ও রসিদ গ্রহণ	অনুমোদিত কোটেশন অনুযায়ী ক্যাশ, ব্যাংক ড্রাফট বা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে নির্ধারিত সার্ভিস ফি জমা দিয়ে অফিসিয়াল রসিদ/চালান গ্রহণ।
	↓	
ধাপ ৫	কাজ সম্পাদন ও কোয়ালিটি ইনস্পেকশন	টিটিআই-এর হাই-টেক ল্যাবে কাজ সম্পাদন এবং ৩ডি CMM বা স্পেকট্রোমিটার দিয়ে মান পরীক্ষা ও কোয়ালিটি সার্টিফাই করা।
	↓	
ধাপ ৬	মালামাল বা টেস্ট রিপোর্ট গ্রহণ	কাজ বা টেস্টিং সম্পূর্ণ হওয়ার পর ফাইনাল চালানের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত মালামাল অথবা সার্টিফাইড টেস্ট রিপোর্ট গ্রহণ।