

৩.৪ প্রকল্পের

তথ্যাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর অঞ্চল, রংপুর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে অফিস ও স্থান পরিদর্শন প্রতিবেদনে সুপারিশের উপর গৃহীত ব্যবস্থার সার-সংক্ষেপ (জুলাই/২০২০ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)

অঞ্চলের নাম	তথ্যাবধায়ক প্রকৌশলীর নাম	পরিদর্শিত এলাকা	পরিদর্শনকৃত স্থানের সংখ্যা	স্থিতিপূর্ণ স্থান (সংখ্যা/সংশোধন/প্রক্রিয়ামূলক)			পরিদর্শন প্রতিবেদনের তারিখ, স্থানের নাম ও স্থিতি/সুপারিশ	স্থিতি সংশোধনে গৃহীত ব্যবস্থা
				স্থিতিপূর্ণ স্থানের সংখ্যা	স্থিতি সংশোধন (সংখ্যা)	সংশোধন প্রক্রিয়ামূলক (সংখ্যা)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
রংপুর	আবু কাশর মোঃ জৌহুর রাসদ	দ্বিগঞ্জ রংপুর	২১	২০	৬	৪	পরিদর্শন প্রতিবেদনের তারিখ: ২৬/০৯/২০২০ খ্রি. স্থানের নাম: Widening of Anondho Nogor (Khoerbhari More)-Tukuria hat Road from Ch.1+500.4+000km (Road ID: 185763016) under Pirganj Upazila, District-Rangpur. স্থিতি/সুপারিশ: ১. সড়কের সারফেসে স্থানে স্থানে ও বিশেষ করে শেষ প্রান্তে বেশ কিছু অংশ ক্ষুণ্ণ ক্যাপিটং ভেল হয়নি। ২. সড়কের ক্যাপিটং স্থানে রোপ ও লোভারে মাটি দেয়া হয়নি। ৩. রিক ওয়াক প্রটেকটিভ কাজের অংশে মাটির কাজ অপূর্ণ। ৪. টেইলেক ২৮২৫ মিটারে জন পানের প্যাভিমেন্টে কাছ সড়কের রোপ ও লোভার রক্ষার ব্যবস্থা উক্ত অংশে সড়কের প্রান্ত অর্ধেক অংশ ছুড়ে ধরে গেছে।	১. সড়কের সারফেসে স্থানে স্থানে ও বিশেষ করে শেষ প্রান্তে বেশ কিছু ক্ষুণ্ণ ক্যাপিটং সংশোধনপূর্বক ফিনিশিং ওয়াক জোলা করা হয়েছে। ২. সড়কের ক্যাপিটং স্থানে রোপ ও লোভারে মাটি দেয়া হয়েছে, ড্রেইং ও কন্সলিডেশন করে সংশোধনপূর্বক ফাঁটল ও চিহ্ন আঁকান বাকি করে দেয়া হয়েছে। ৩. রিক ওয়াক প্রটেকটিভ কাজ সংশোধন করে মাটির কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ৪. সড়কের টেইলেক ২৮২৫ মিটারে জন পানের প্যাভিমেন্টে কাছ সড়কের রোপ ও লোভারে ধসে পড়া অংশে পথের পরিমার্জন মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে এবং যথাযথভাবে রোপ বলা করা হয়েছে।
		কাজিনিয়া রংপুর					পরিদর্শন প্রতিবেদনের তারিখ: ২৮/১০/২০২০ খ্রি. স্থানের নাম: Rehabilitation of Bhutsora-WAPDA Emb Road from Ch.0+000-0+330km (Road ID: 185424011) under Kaunia Upazila, District-Rangpur. স্থিতি/সুপারিশ: ১. ইন্টারলক সড়কটিতে কিছু অংশায় রোপে পথের মাটি লেই।	মাটির কাজ করা হয়েছে।