

বিষয়ঃ “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা” শীর্ষক প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত Physical Feature Map Checking প্রতিবেদন।

গত ২৭/১০/২০১৮ তারিখ হতে ০৫/১১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত খুলনা আঞ্চলিক অফিসে কর্মরত ০৪ (চার) জন কর্মচারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত Physical Feature Map Checking করার জন্য সড়ক পথে কুষ্টিয়া ভ্রমণ করেন।

২৭/১০/২০১৮ তারিখে খুলনা আঞ্চলিক অফিস হতে রওনা হয়ে কুষ্টিয়া প্রকল্পের সাইট অফিসে অবস্থান করা হয় এবং উক্ত রাতে কুষ্টিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও সিনিয়র প্ল্যানার জনাব প্রভাষ চন্দ্র কুন্ডু কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বনির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। ২৫/১০/২০১৮ তারিখে খুলনা আঞ্চলিক অফিসে কুষ্টিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও সিনিয়র প্ল্যানার জনাব প্রভাষ চন্দ্র কুন্ডু উক্ত Physical Feature Map Checking এর জন্য ০২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট ০২ (দুই) টি দল গঠন করেন। দল-১ এ সহকারী প্ল্যানার জনাব জনাব পলাশ কান্তি বিশ্বাস ও অফিস সহায়ক জনাব মেজবা উদ্দিন এবং দল-২ এ গবেষণা সহকারী জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম তালুকদার ও রেখাকার জনাব পবিত্র কুমার ঢালীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২৮/১০/২০১৮ তারিখ সকাল ৮:০০ ঘটিকায় দল-১ Grid No- AA 32 এবং দল-২ Grid No- AF 38 এর সম্পূর্ণ Checking কাজ সমাপ্ত করেন। বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত Physical Feature Map Checking কাজ চলমান থাকে। পরবর্তীতে উক্ত রাতে Checking কাজের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয় ও পরবর্তী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়।

২৯/১০/২০১৮ তারিখ সকাল ৮:০০ ঘটিকায় দল-১ Grid No- AA 33 এবং দল-২ Grid No- AF 37 এর সম্পূর্ণ Checking কাজ সমাপ্ত করেন। বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত Physical Feature Map Checking কাজ চলমান থাকে। পরবর্তীতে উক্ত রাতে Checking কাজের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয় ও পরবর্তী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়।

৩০/১০/২০১৮ তারিখে দল-১ Grid No- AA 35 এবং দল-২ Grid No- AF 27 এর সম্পূর্ণ Checking কাজ সম্পন্ন করেন। দিন শেষে উক্ত রাতে সারাদিনের Checking কাজের পর্যালোচনা করা হয় ও পরবর্তী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়।

৩১/১০/২০১৮ তারিখ দল-১ Grid No- AC 30 এবং দল-২ Grid No- AF 26 এর সম্পূর্ণ Checking কাজ সমাপ্ত করেন। দিন শেষে উক্ত রাতে সারাদিনের Checking কাজের পর্যালোচনা ও পরবর্তী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়।

০১/১১/২০১৮ তারিখ কুষ্টিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও সিনিয়র প্ল্যানার জনাব প্রভাষ চন্দ্র কুন্ডু এর মৌখিক নির্দেশের প্রেক্ষিতে দল-১ প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক RTK মেশিন দ্বারা GCP সংগ্রহ (মৌজা রেফারেনসিং) এর কার্যক্রম (কুষ্টিয়া পৌর সভার KPBM-1 এর উপর, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র মাষ্টারপাড়া, বারখাদা KPBM-8 এর উপর এবং হাউজিং ঈদগাহ ময়দান সংলগ্ন KPBM-2 এর উপর) পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং দল-২ Grid No- AG 27 ও AG 26 সম্পূর্ণ Checking কাজ সমাপ্ত করেন। উক্ত রাতে পরবর্তী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়।


০২/১১/২০১৮ তারিখ দল-১ Grid No- AB 30 এবং দল-২ Grid No- AG 37 ও AG 38 এর সম্পূর্ণ Checking কাজ সমাপ্ত করেন। দিন শেষে উক্ত রাতে সারাদিনের Checking কাজের পর্যালোচনা ও পরবর্তী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়।


০৩/১১/২০১৮ তারিখ দল-১ Grid No- AB 29 ও AC 29 এবং দল-২ Grid No- W 34 ও W 35 এর সম্পূর্ণ Checking কাজ সমাপ্ত করেন। দিন শেষে উক্ত রাতে সারাদিনের Checking কাজের পর্যালোচনা ও পরবর্তী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়।

০৪/১১/২০১৮ তারিখ দল-১ Grid No- AA 34 এবং দল-২ Grid No- S 37 এর সম্পূর্ণ Checking কাজ সমাপ্ত করেন। উক্ত রাতে ২৮/১০/২০১৮ তারিখ হতে ০৪/১১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত Physical Feature Map Checking কাজের পর্যালোচনা করা হয় এবং Checking কৃত Physical Feature Map ম্যাপ সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীদিন ০৫/১১/২০১৮ তারিখে খুলনা আঞ্চলিক অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া হয়।

উক্ত Physical Feature Map Checking কাজে প্রতিটি গ্রিডের ডাটাসীটে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয় ও ম্যাপে চিহ্নিত করা হয়। Physical Feature Map Checking কাজে স্থাপনার তলা, রাস্তার পরিমাপ, আকৃতি, অবস্থান, স্থাপনার প্রকার (পাকা/সেমিপাকা/কাঁচা), ড্রেন ও জলাধার, বিদ্যুতের খুঁটি এর অবস্থান, টেলিফোন খুঁটি এর অবস্থান, আবাদী জমিসহ ম্যাপের লিজেডে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয় সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ম্যাপ চেক করে প্রাপ্ত ভুল/ত্রুটি সমূহ সংযুক্তি-ক তে ছক আকারে উল্লেখ করা হলো।

M/3
০৬-১১-১৮


০৬/১১/১৮


০৬/১১/১৮
(পলাশ কান্তি বিশ্বাস)
সহকারী প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
খুলনা আঞ্চলিক অফিস, খুলনা

“প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা” শীর্ষক প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ফিজিক্যাল ফিচার ম্যাপ গত ২৭/১০/২০১৮ তারিখ হতে ০৫/১১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত চেক করা হয়। ম্যাপ চেক করে প্রাপ্ত ভুল/ত্রুটি সমূহ নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্র.নং	গ্রীড নম্বর	বিবরণ
১	AF-26	স্ট্রাকচারের আই ডি দেওয়া হয়নি, অনেকগুলো স্ট্রাকচারে একই আই ডি দু'বার ব্যবহার হয়েছে, স্ট্রাকচারের তলা সংখ্যায় ভুল আছে, পাকা আন্ডার কনস্ট্রাকশনকে কাচা দেখানো, টিউবওয়েল ও ইলেকট্রিক পোল দেখানো হয়নি, গোয়ালঘরকে আবাসিক ও স্টোর রুমকে গোয়ালঘর দেখানো।
২	AF-27	দেখানো রাস্তার অবস্থান ঠিক নেই, একাদিক স্ট্রাকচারে একই আই ডি দু'বার ব্যবহার হয়েছে, টিউবওয়েল ও ইলেকট্রিক পোল দেখানো হয়নি।
৩	AF-37	সেমিপাকা ঘর পাকা দেখানো, সেমিপাকা ঘর কাচা দেখানো, একাদিক স্ট্রাকচারে একই আই ডি দু'বার ব্যবহার হয়েছে, মুরগীর ফার্ম হিসেবে ব্যবহৃত কাচাঘর দেখানো হয়নি এবং একাদিক ইলেকট্রিক পোল দেখানো হয়নি।
৪	AF-38	একাদিক ইলেকট্রিক পোল দেখানো হয়নি, নির্মানাধীন ভবনকে পাকা বসবাস উপযোগী দেখানো।
৫	AG-26	আংশিক পরিত্যক্ত সেমিপাকা সরকারী আবাসিক ভবনকে কাচা দেখানো ও শেপ ভুল, একাদিক ইলেকট্রিক পোল দেখানো হয়নি।
৬	AG-27	টিউবওয়েল ও ইলেকট্রিক পোল দেখানো হয়নি, একাদিক স্ট্রাকচারে একই আই ডি দু'বার ব্যবহার হয়েছে।
৭	AG-37	টিনশেড একতলা ফ্যাক্টরীকে দু'তলা দেখানো (নির্মাণের সন ভুল আছে), সেমিপাকাকে কাচা দেখানো হয়েছে, বাড়ির গেট আবাসিক স্ট্রাকচার দেখানো, টিউবওয়েল ও ইলেকট্রিক পোল দেখানো হয়নি, রাস্তার মাপ ঠিক নেই।
৮	AG-38	পুকুর দেখানো হয়নি, কাচাঘর সেমিপাকা দেখানো, মুরগীর ফার্ম আবাসিক দেখানো, একাদিক স্ট্রাকচারে একই আই ডি দু'বার ব্যবহার হয়েছে, রাস্তার মাপ ঠিক নেই।
৯	S-37	আন্ডার কনস্ট্রাকশন ভবন কাচা দেখানো, স্ট্রাকচার লোকেশন ভুল, গ্রীজনাথ মজুমদার রাস্তার মাপ ৪ মিটার দেওয়া নেই, কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে ২.৫ মিটার রাস্তা দেওয়া নেই, একতলা কোয়ার্টার দেওয়া নেই, পাকা আবাসিক ও পরিত্যক্ত কোয়ার্টার ভবন দেওয়া নেই, পুলিশ লাইন ভবনের শেপ ভুল, তিনতলা কলেজ ভবন একতলা দেখানো ও মসজিদসহ অনেকগুলো ভবনের ব্যবহার ভুল দেখানো, টিউবওয়েল ও ইলেকট্রিক পোল দেখানো হয়নি, একই আই ডি দু'বার ব্যবহার হয়েছে।
১০	W-34	সরকারি চিনিফল কোয়ার্টার দেখানো হলেও বাস্তবে কোনো কোয়ার্টার নেই ও অত্র এলাকার স্ট্রাকচার বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, নির্মানাধীন ভবন সেমিপাকা দেখানো, পাকা একতলা কাচা দেখানো, সেমিপাকা কাচা দেখানো, রান্নাঘর গোয়ালঘর দেখানো, পাকাঘর কাচা দেখানো, মসজিদের ব্যবহার ভুল দেখানো, বেশকিছু কাঠের দোকানের ব্যবহার ভুল দেখানো, একাদিক স্ট্রাকচারে একই আই ডি দু'বার ব্যবহার হয়েছে, টিউবওয়েল ও ইলেকট্রিক পোল দেখানো হয়নি।
১১	W-35	ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের পাশে বাস্তবের সাথে স্ট্রাকচার মিল নেই, সেমিপাকা আবাসিক ঘর দেওয়া হয়নি, ভবনের তলা সংখ্যায় ভুল, রাস্তার মাপ দেওয়া হয়নি, ইলেকট্রিক পোল দেখানো হয়নি।
১২	AA-32	কিছু স্থাপনার তলা সংখ্যায় ভুল, কিছু রাস্তার প্রস্থ সঠিক নাই, স্থাপনার প্রকার ও স্থাপনার ব্যবহার সংক্রান্ত ভুল, ম্যাপ ও ডাটাসিটে ডাবল আইডি, টিউবওয়েল দেখানো হয়নি, ম্যাপে মসজিদের নামের ভুল রয়েছে।
১৩	AA-33	কিছু স্থাপনার তলা সংখ্যায় ভুল, স্থাপনার প্রকার ও স্থাপনার নাম সংক্রান্ত ভুল, ডাটাসিটে ডাবল আইডি, ম্যাপে দুটি রাস্তার অবস্থান নাই।
১৪	AA-34	কিছু স্থাপনার তলা সংখ্যায় ভুল, ম্যাপে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নাম নাই।
১৫	AA-35	কিছু স্থাপনার তলা সংখ্যায় ভুল, ম্যাপে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নাম নাই, ম্যাপ ও ডাটাসিটে ডাবল আইডি রয়েছে।
১৬	AC-29	স্থাপনার প্রকার সংক্রান্ত ভুল, ম্যাপ ও ডাটাসিটে ডাবল আইডি, ম্যাপের একটি আইডি ডাটাসিটে নাই, একটি রাস্তার প্রস্থ সঠিক নাই।
১৭	AC-30	কিছু স্থাপনার তলা সংখ্যায় ভুল, কিছু রাস্তার প্রস্থ সঠিক নাই, স্থাপনার প্রকার সংক্রান্ত ভুল, ম্যাপ ও ডাটাসিটে ডাবল আইডি, দুটি ইলেকট্রিক পোলের অবস্থান নাই, ম্যাপে মসজিদের নামের ভুল রয়েছে।
১৮	AB-29	ম্যাপ ও ডাটাসিটে ডাবল আইডি রয়েছে।
১৯	AB-30	ম্যাপে মন্দিরের নামের ভুল, ম্যাপে তিনটি ইলেকট্রিক পোলের অবস্থান নাই, ম্যাপ ও ডাটাসিটে ডাবল আইডি রয়েছে।

০৬-১১-১৮

০৬/১১/১৮

০৬/১১/১৮